

Приложение №2
к плану мероприятий по паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Томск».

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №30
Г.В.Ланцова
«14» января 2021г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 90**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта 634062 г. Томск, ул. Л.Шевцовой. дом 3/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 822.5 кв. м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5342 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г., капитального не известно

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №30 г. Томска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634062 г. Томск, ул. Л.Шевцовой. дом 3/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация {наименование} департамент образования администрации города Томска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Томск, ул. Шевченко 41А

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности {здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое}
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.1 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.2 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.3 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ 143 человека в день

2.4 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____ да _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

троллейбус №1.7; автобусы № 23,30,24,10.9.8.38,27,29.25,2.20

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту частично троллейбусы №1.7

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые. со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать: _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД А (У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С,Г) ДЧ-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г) ДЧ-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (С,Г,О) ДЧ-И (У)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД(К) ДУ (О,С,Г) ДЧ-И (У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальные решения с тср.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с тср
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2025 годы

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда 2011-2020гг.». Плана МБДОУ № 30 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ВНД (К) ДЧ-И (О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) = _____ .

4.4 Для принятия решения требуется, (нужное подчеркнуть):

Согласование _____ ТМ _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата <http://zhit-vmeste.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» января 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта
90 от «14» января 2021 г.
3. Решения Комиссии удовлетворительное от «14» января 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфр
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№90

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание
1.2. Адрес объекта 634062 г. Томск, ул. Л.Шевцовой 3/1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 822.5 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта 1993
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г. _____ капитального-не известно

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №30 г. Томска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634062 г. Томск, ул. Л.Шевцовой. дом 3/1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города Томска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Томск, ул. Шевченко 61А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг _____ образовательная деятельность _____
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ 143 человека в день _____
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

1. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

троллейбус №1,7; автобусы № 23.30,24Л 0.9.8.38.27.29.25,2,20

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту частично троллейбусы №1,7

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ >	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД А(У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальные решения с тер.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с тер
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тер
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Заведующий МБДОУ № 30 _____ Ланцова Г.В.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№90**

г. Томск

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«14» января 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта 634062 г. Томск, ул.Л.Шевцовой, дом 3/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 822,5 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5342 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1968 . последнего капитального ремонта 1993
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г. капитального не известно
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №30 г. Томска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634062 г. Томск, ул.Л.Шевцовой, дом 3/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

троллейбус №1,7; автобусы №23,30,24,10,9,8,38,27,29,25,2,20 ,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту частично троллейбусы №1,7

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: тропинка неасфальтированная)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет .

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД А(У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С,Г) ДЧ-И (У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г) ДЧ-И (У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (С,Г,0) ДЧ-И СУ)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,0,С,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

1.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД(К) ДУ (О,С,Г) ДЧ-И (У)

1. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальные решения с тср.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с тср
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2025 годы

в рамках исполнения _____ Государственной программы «Доступная среда 2011-2020гг.», Плана МБДОУ № 30 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ВНД (Ю ДЧ-И (О.СТУ)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) = _____.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): -

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); -

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ 2

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на		л.
2. Входа (входов) в здание	на	2	л.
3. Путей движения в здании	на	2	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	2	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	2	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	1	л.

Результаты фотофиксации на объекте на л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Старший воспитатель Прохорова Ю.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством Андриянова И.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Рабочий по комплексному ремонту
и обслуживанию здания Придубкин В.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «_____» _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ №30 г. Томск, ул. Л. Шевцовой 3/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории учреждения к зданию). Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН Нарушение асфальтового покрытия	все	Ремонт асфальтового покрытия. Оборудование средствами информационной поддержки.	КР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие обустроенной для МГН парковки	все	Отсутствие возможности для размещения парковки на территории для МГН	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории учреждения) к зданию. Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН	все	Ремонт асфальтового покрытия. Оборудование средствами информационной поддержки.	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации и по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

Территория. прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)			Капитальный ремонт
--	----------------	--	--	--------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

МБДОУ №30 г. Томск, ул. Л. Шевцовой 3/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	Ступени в изношенном состоянии: трещины, сколы.	все	Реконструкция крыльца.	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса.	все	Обустройство пандуса	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Отсутствие навеса над входной площадкой Поверхность площадки, изношенная требующая ремонта Глубина и ширина менее 1,5 м.	все	Реконструкция входной площадки	КР
2.4	Тамбур	есть	-	-	Размеры - глубина - менее 1,8 м, - ширина - менее 2,2 м	все	Техническая возможность для расширения тамбура отсутствует	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Вход в учреждение не соответствует установленным для МГН нормам	все	Приведение входа в здание в соответствие нормам	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С,Г) ДЧ-И(У)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 90 от 14 января 2021

I Результаты обследования:**2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ №30 г. Томск, ул. Л. Шевцовой 3/1

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Во на план	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-		Отсутствие специализированных средств информации адаптированных для инвалидов. Ширина пути - при движении кресла-коляски в одном направлении - менее 1,5 м; - при встречном движении - менее 1,8 м; Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре; Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью: - глубина менее 1,2 м (при открывании "от себя"); - глубина менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина менее 1,5 м.	все	Оборудование средствами информации Для категории К индивидуальные решения с тср	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-		Ширина марша не менее 1,35 м. Уклоны лестниц более 1:2 Отсутствие контрастной маркировки ступеней. Поручни: - завершающие части не длиннее на 0,3 м; Отсутствие рельефных обозначений этажей	все	Для категории (К) индивидуальные решения с тср Монтаж поручней. Нанесение контрастной маркировки ступеней.	КР индивидуальные решения с тср
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		Отсутствует	все		Технически е решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		нет	все	-	Технически е решения невозможны
3.5	Дверь	есть	-		Ширина менее 90 см., высокие пороги. Отсутствие информирующих обозначений.	все	Демонтаж порогов, расширение дверных проемов, оборудование	КР

							информирующими обозначениями.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Узкие проходы, высокие пороги, узкие дверные проемы. Для категории (К) не достаточно места для маневра. Отсутствие пандуса внутри здания.	все	Демонтаж порогов, расширение дверных проемов.	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие специализированных средств информации, для Категории(К) недостаточно Места для маневра	все	Оборудование специализированными средствами информации. Реконструкция дверных проёмов и входных дверей. Оснащение средствами тер.	КР Индивидуальные решения с тер.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)	-	-	КР Индивидуальные решения с тер.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ №30 г. Томск, ул. Л. Шевцовой 3/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	МБ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов:	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания ИЯ	есть	-	-	Дверные проемы: - ширина - менее 0,9 м Порог и перепад высот в дверном проеме: - более 0,025 м Свободное пространство: - размеры в плане - менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания) Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре Подходы к оборудованию и мебели: - менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)	все	По возможности - расширение дверных проемов и демонтаж порогов. Оснащение специализированной мебелью, средствами реабилитации.	Капитальный ремонт, Индивидуальные решения с тср
4.2	Зальная форма обслуживания ИЯ	Есть	-	-		-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания ИЯ	Нет	-	-		-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-		-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-		-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие информирующих обозначений адаптированных для МГН	все		Текущий ремонт
--	-------------------------	---	---	---	---	-----	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г) ДЧ-И (У)			Текущий ремонт Индивидуальные решения с тср

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 90 от 14 января 2021

I Результаты обследования:**2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МБДОУ №30	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

не доступно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 90 от 30 октября 2015

I Результаты обследования**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МБДОУ №30	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

не доступно

I Результаты обследования:
3. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ №30
МБДОУ №30 г. Томск, ул. Л. Шевцовой 3/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Отсутствие оборудования замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью, - или кнопкой звонка, - аварийного освещения. Отсутствие универсальной кабины (1,65м* 1,8м) - рядом с унитазом пространства для размещения кресла-коляски, - крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.	все	Оборудование туалетной комнаты для инвалидов и других МГН	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие хотя бы одной универсальной кабины в туалетной комнате, доступной для всех категорий МГН Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной	все	Оборудование универсальной кабины в туалетной комнате доступной для всех МГН. Оборудование	Капитальный ремонт

кабине,
 - в других санитарно-гигиенических помещениях.
 Отсутствие информирующих обозначений помещений:
 - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
 - на высоте от 1,4 до 1,75 м;
 - дублирования рельефными знаками.
 Отсутствие
 - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами),
 - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.

информирующими обозначениями, средствами связи.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (С,Г,О) ДЧ-И (У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования: 4. Системы информации на объекте

МБДОУ №30 г. Томск, ул. Л. Шевцовой 3/1

Наименование объекта, адрес

№ т/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимос для инвалидов;	Содержание	Виды работ
5.1	Визуальные средства	есть	-	-	Отсутствие специализированных визуальных средств	Все	Оборудование специализированными визуальными средствами	Капитальный ремонт
5.2	Акустические средства	есть	-	-	Отсутствие специализированных акустических средств	Все	Оборудование специализированными акустическими средствами	Капитальный ремонт
5.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие специализированных тактильных средств	все	Оборудование специализированными тактильными средствами	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие системы специализированных средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальных, звуковых и тактильных)	-	Оборудование специализированными информационными средствами и информации на объекте	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	вид	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: